

CQS z.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, Certifikační orgán č. 3029							
Poř. číslo	Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí: Název subjektu: Adresa sídla: Příp. adresy odštěpných závodů/provozoven, na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje	Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti:	Oblasti dle čl. 3 části I. Zásady MP SJ-PK ¹⁾ , na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje:			Platnost certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti do:	
			II/1 projektové práce Klasifikace podle CZ-NACE	II/2 průzkumné a diagnostické práce Klasifikace podle CZ-NACE (uveďte se rovněž druh průzkumných a diagnostických prací ve smyslu čl. 1.1 části II/2 MP SJ-PK)	II/4 provádění silničních a stavebních prací Klasifikace podle CZ-NACE/technologické procesy podle Přílohy k II/4 MP SJ-PK včetně označení technologických procesů, které jsou zajišťovány pomocí externích zdrojů ²⁾		
1.	BÖGL a KRÝSL, k.s. Pod Špitálem 1452 156 00 Praha, Zbraslav odštěpný závod Dvořákova 998, 334 41 Dobřany odštěpný závod 28. října 1623/135, 702 00 Ostrava betonárna Tábor- Náchod lom Hamr u Sušice; lom Tisová; lom Trnčí-Krušec; pískovna Vejprnice Nahrazen položkou 6	CQS 2055/2016 z 01.03.2016	-----	-----	43.11 43.12 42.11 42.13 42.11	1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.E 13. 14. 15. 16. 18. 20. 24. 26. 28. 31.	14.09.2018

2.	<p>PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, Česká republika Další pobočky: Čechova 50, 370 01 České Budějovice Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1 Prosecká 74, 190 00 Praha 9 Škrobálkova 22/242 718 00 Ostrava – Kunčičky Nahrazen položkou 5</p>	CQS 2104/2015 z 11. 05. 2015	<p>II/I projektové práce</p> <p>Klasifikace podle CZ-NACE: 71.11-* 71.12.2-* 71.12.* 71.12-* 74.90.9-*</p>	<p>II/2 průzkumné a diagnostické práce</p> <p>Geotechnický průzkum-*</p> <p>Klasifikace podle CZ-NACE 71.12.1-* 71.12.9-* 71.12-* 71.20-* 43.13-*</p>		11. 05. 2018	
3.	<p>BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov, Česká republika Areál Sukova a "Kunčice" Křižíkova ulice Benešov Nahrazen položkou 4</p>	CQS 2022/2015 z 27.01.2015	<p>II/I projektové práce</p> <p>Klasifikace podle CZ-NACE: 71.11-E 71.12.2-E 71.12.9-E 71.12-E 74.90.9-E</p>	<p>II/2 průzkumné a diagnostické práce</p> <p>Geotechnický průzkum-E Diagnostický průzkum konstrukcí (Vozovek, Stavebních objektů)-E Korozní průzkum-E Zatěžovací zkoušky mostů-E</p> <p>Klasifikace podle CZ-NACE 71.12.1-E 71.12.9-E 71.12-E 71.20-E 43.13-E</p>	<p>43.11 43.12 42.11</p>	<p>1.E 2.* 3.E 4.E</p>	27. 01. 2018

					42.13	5. 8 10.*, E 13.* 14.E 15.* 16.* 18.* 20.* 22*,E 23.* 24.* 26.E 27.E 28.E 30.E	
4.	BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov, Česká republika Areál Sukova a "Kunčice" Křižíkova ulice Benešov Obalovny Chotýšany a Lichovy Betonárna Votice	CQS 2018/2018 z 28.01.2018	-----	-----	43.11 43.12 42.11	1. 2. 4. E	27. 01. 2021
					42.13	5. 8.	
					42.11	10. 13. 14. E 15. 16. 18. 20. 22 23. 24. 26. E 27. E 28. E 30. E 31. E	

5.	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Česká republika Další pobočky: Čechova 50, 370 01 České Budějovice Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1 Thámová 181/20, 186 00 Praha 8	CQS 2091/2018 z 12.05.2018	II/I projektové práce Klasifikace podle CZ-NACE: 71.11-* 71.12.2-* 71.12.* 71.12-* 74.90.9-* *...realizace interními zdroji a u externích dodavatelů	II/2 průzkumné a diagnostické práce Geotechnický průzkum-* Klasifikace podle CZ-NACE 71.12.1 71.12.9 71.12 71.20 43.13	-----		11. 05. 2018
6.	BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a 152 00 Praha 5 a odštěpný závod Dvořákova 998, 334 41 Dobřany odštěpný závod 28. října 1623/135, 702 00 Ostrava betonárna 390 03 Tábor- Náchod lom Hamr u Sušice, Pražská 2, 342 01 Sušice Nahrazen položkou 7	CQS 2154/2018 z 23.07.2018	-----	-----	43.11 43.12 42.11	1. 2.	22.07.2021
					42.13	5. 6. 7. 8. 9.	
					42.11	10. 12.E 13. 14.	
						15.	
					43.11 43.12 42.11	16. 18. 20.	
					42.13	24.	
					42.11	26. 28.	
						31.	
7.	BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a 152 00 Praha 5 a odštěpný závod Dvořákova 998, 334 41 Dobřany odštěpný závod 28. října 1623/135, 702 00 Ostrava lom Hamr u Sušice, Pražská 2, 342 01 Sušice	CQS 2154/2018 z 23.07.2018 Změna 11.10.2018	-----	-----	43.11 43.12 42.11	1. 2.	22.07.2021
					42.13	5. 6. 7. 8. 9.	

					42.11	10. 12.E 13. 14. 15. 16. 18. 20. 24. 26. 28. 31.	
--	--	--	--	--	-------	---	--

¹⁾ Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve znění změn č. j. 30678/01-123 ze dne 20. 12. 2001 (Věstník dopravy 1 z 10. 1. 2002), č. j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. 1. 2003 (Věstník dopravy 4 z 19. 2. 2003), č. j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. 4. 2005 (Věstník dopravy 9 z 27. 4. 2005) a č. j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. 8. 2008 (úplné znění včetně opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č. j. 678/2008-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008), změny č. j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010 (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. j. 980/2010-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 25 z 1. prosince 2010) a změny č. j. 1/2013-120-TN/1 z 3. ledna 2013.

²⁾ Pořadové číslo – viz první sloupec tabulky Příloha k II/4.

E u pořadového čísla - technologické procesy zajišťované pomocí externích zdrojů.

* u pořadového čísla - technologické procesy zajišťované interními zdroji a u externích dodavatelů.