

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 585/13

Počet listů: 1

List číslo: 1

Laboratoř : **DUBA Testing CZ s.r.o.,**
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň 3 - Skvrňany
Zkušební laboratoř

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá **Ing. Oswald Duba** – vedoucí laboratoře, **Jindřich Zachariáš** – zástupce vedoucího laboratoře, **Ing. Petr Bulguris** – zkušební technik a **Ing. Iveta Křupková** – zkušební technik (pouze zkoušky poř. číslo 1 a 2).

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Zkouška integrity betonových pilot odrazovou metodou	SD 4/1, PIT (Pile Integrity Test)
2	Zkouška integrity pilot metodou průchodu ultrazvuku	SD 4/2, CHA (Cross-Hole Analyser)
3	Dynamická zkouška únosnosti pilot	SD 4/3 PDA (Pile Drivnig Analyser)